



Comune di Bovisio Masciago

Provincia di Milano

Sindaco

Dott.sa Giuseppina Stella

Assessore all'Urbanistica

P.I. Giuliano Soldà

Segretario Comunale

Dott.ssa Anna Lucia Gaeta

Responsabile del Settore Servizi Territoriali

Arch. Patricio Enriquez

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

QUADRO CONOSCITIVO

CENTRO STORICO

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA PRIMA LEVATURA IGM 1888

Numero documento

P3a

Data

Marzo 2006



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 1
Fronte stradale
Ubicazione: via G. Marconi, 79



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 1
Fabbricato A
Ubicazione: via G. Marconi, 79



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a
corte/fienile.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 1 falda.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: tamponamento
con alveolare in mattoni

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: in stato di abbandono.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 1
Fabbricato B
Ubicazione: via G. Marconi, 79



Foto edificio B



Foto edificio B



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 1
Fabbricato C
Ubicazione: via G. Marconi, 79



Foto fabbricato C



Foto fabbricato C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte/fienile.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio, parziale tamponamento in legno.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/in fase di rinnovamento (box).....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 1
Fabbricato D
Ubicazione: via G. Marconi, 79



Foto edificio D



Foto edificio D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e con presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 2
Fronte stradale
Ubicazione: via G. Marconi, 80



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 2
Fabbricato A
Ubicazione: via G. Marconi, 80



Foto fabbricato A



Foto fabbricato A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e con presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture irregolari...



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 2
Fabbricato B
Ubicazione: via G. Marconi, 80



Foto fabbricato B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e con presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne d'ingresso, balcone

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 2
Fabbricato C
Ubicazione: via G. Marconi, 80



Foto fabbricato C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 1.....
.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 1 falda.....
.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e con presenza di
zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:
.....
.....

NOTE: nuova edificazione.....
.....
.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 3
Fronte stradale
Ubicazione: via G. Marconi, 73



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 3
Fabbricato A
Ubicazione: via G. Marconi, 73



Foto fabbricato A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: veranda, tettoia

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 3
Fabbricato B
Ubicazione: via G. Marconi, 73



Foto edificio B



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e parziale presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

NOTE: aperture regolari



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 3
Fabbricato C
Ubicazione: via G. Marconi, 73



Foto edificio C



Foto edificio C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente e scala esterna.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2 più sopralzo.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e parziale presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 3
Fabbricato D
Ubicazione: via G. Marconi, 73



Foto edificio D



Foto edificio D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte /fienili.....

 N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

 TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

 TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali

 PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone.....

 NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari, box.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 3
Fabbricato E
Ubicazione: via G. Marconi, 73



Foto edificio E

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a
corte/fienili.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: tamponamento
con alveolare in mattoni

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

NOTE: in stato di abbandono.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 3
Fabbricato F
Ubicazione: via G. Marconi, 73



Foto edificio F



Foto edificio F

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte,
rustico/fienile.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e tamponamento in mattoni a
vista.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....


NOTE: in alcune parti il fabbricato è stato
alterato nel suo impianto tipologico, in altre
risulta in stato di abbandono.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 4
Fronte stradale
Ubicazione: via G. Marconi, 64



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 4
Edificio A
Ubicazione: via G. Marconi, 64



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

 N° PIANI FUORI TERRA: 2 più sottotetto.....

 TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

 TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
 con colori naturali e presenza di
 zoccolatura.....
 PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone,
 tettoia.....

 NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
 tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 4
Edificio B
Ubicazione: via G. Marconi, 64



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 1.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: piana.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia,
terrazza.....

.....

NOTE: nuova edificazione.....

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 4
Edificio C
Ubicazione: via G. Marconi, 64



Foto edificio C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di zoccolatura.....
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone.....
.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....
.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 4
Edificio D
Ubicazione: via G. Marconi, 64



Foto edificio D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
con ballatoio trasparente

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne
d'ingresso

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture irregolari...



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 4
Edificio E
Ubicazione: via G. Marconi, 64



Foto edificio E

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone.....

.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture irregolari...

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 4
Edificio F
Ubicazione: via G. Marconi, 64



Foto edificio F

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte rustico / fienile.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, con partiture verticali in mattoni.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: in alcune parti il fabbricato è stato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, in altre risulta in stato di abbandono.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 5
Fronte stradale
Ubicazione: via G. Marconi, 54



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 5
Edificio A
Ubicazione: via G. Marconi, 54



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture regolari.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 5
Edificio B+C
Ubicazione: via G. Marconi, 54



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....
.....
N° PIANI FUORI TERRA: 2 più sopralzo.....
.....
.....
TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....
.....
.....
TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....
.....
PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone trasparente, androne d'ingresso, sopralzo.....
.....
NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture regolari.....
.....



Foto edificio C



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 5
Edificio D
Ubicazione: via G. Marconi, 54



Foto edificio D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 1.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falda.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:
.....


NOTE:
.....
.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 6
Fronte stradale
Ubicazione: via G. Marconi, 44



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 6
Edificio A
Ubicazione: via G. Marconi, 44



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 1

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di zoccolatura

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: box

.....

NOTE:

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 6
Edificio B
Ubicazione: via G. Marconi, 44



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a
corte/palazzina.....

N° PIANI FUORI TERRA: 4.....

TIPOLOGIA COPERTURA: piana.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: nuova edificazione, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 6
Edificio C
Ubicazione: via G. Marconi, 44



Foto edificio C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone,
veranda.....

.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 6
Edificio D
Ubicazione: via G. Marconi, 44



Foto edificio D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

N° PIANI FUORI TERRA: 3

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone trasparente

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/nuova edificazione, aperture regolari



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 6
Edificio E
Ubicazione: via G. Marconi, 44



Foto edificio E

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

N° PIANI FUORI TERRA: 3

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone trasparente

NOTE: fabbricato profondamente alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture regolari



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 6
Edificio F
Ubicazione: via G. Marconi, 44



Foto edificio F

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, con presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne d'ingresso, tettoia.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 6
Edificio G
Ubicazione: via G. Marconi, 44



Foto edificio G

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente e con scala esterna.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



Foto edificio G



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 6
Edificio H
Ubicazione: via G. Marconi, 44



Foto edificio H

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 1

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, con presenza di zoccolatura..

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia.....

.....

NOTE:.....

.....


.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 7
Fronte stradale
Ubicazione: via G. Marconi, 38



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 7
Edificio A
Ubicazione: via G. Marconi, 38



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: fabbricato isolato con ballatoio trasparente.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali.....
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:
.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture regolari.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 7
Edificio B
Ubicazione: via G. Marconi, 38



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE:fabbricato isolato...
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia.....
.....
.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....
.....
.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 8
Fronte stradale
Ubicazione: via G. Marconi, 34



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 8
Edificio A
Ubicazione: via G. Marconi, 34



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con scala esterna.....

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne d'ingresso.....

.....

NOTE: aperture irregolari.....

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 8
Edificio B
Ubicazione: via G. Marconi, 34



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
con scala esterna.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: piana.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone.....

NOTE: fabbricato profondamente alterato nel
suo impianto tipologico/rinnovato, aperture
regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 8
Edificio C
Ubicazione: via G. Marconi, 34



Foto edificio C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 8
Edificio D
Ubicazione: via G. Marconi, 34



Foto edificio D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 8
Edificio E
Ubicazione: via G. Marconi, 34



Foto edificio E

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con scala esterna.....

 N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

 TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

 TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali.....

 PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

 NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 8
Edificio F
Ubicazione: via G. Marconi, 34



Foto edificio F

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con scala esterna.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 8
Edificio G
Ubicazione: via G. Marconi, 34



Foto edificio G

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a
corte/fienile.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, tamponamento con alveolare
in mattoni e vetro.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 9
Fronte stradale
Ubicazione: via G. Marconi, 22



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 9
Edificio A
Ubicazione: via G. Marconi, 22



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: palazzina.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, con presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....
.....

NOTE: nuova edificazione, aperture irregolari.....
.....

.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Fronte stradale
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
 Edificio A+B+C+D
 Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio A



Foto edificio B



Foto edificio C



Foto edificio D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO		
TIPOLOGIA	COSTRUZIONE:	edificio isolato/fienili.....
.....		
N° PIANI FUORI TERRA: variabile da 2 a 3.....		
.....		
TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....		
.....		
TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, presenza parziale di zoccolatura, parziale tamponamento con alveolare in mattoni.....		
.....		
PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone		
.....		
NOTE: fabbricato profondamente alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....		



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio E
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio E

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a
corte/palazzina.....

N° PIANI FUORI TERRA: 4.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone,
androne d'ingresso, ascensore esterno.....

NOTE: fabbricato profondamente alterato nel
suo impianto tipologico, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio F
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio F

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne d'ingresso.....

NOTE: rinnovato, aperture irregolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio G
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio G

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 3.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone
.....
.....

NOTE: fabbricato profondamente alterato nel
suo impianto tipologico / rinnovato, aperture
regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio H
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio H

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte/fienili.....

N° PIANI FUORI TERRA: variabile da 1 a 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, con partiture verticali in mattoni.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone.....

NOTE: fabbricato profondamente alterato nel suo impianto tipologico / rinnovato, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio I
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio I

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: edificio isolato.....
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, con presenza di zoccolatura.
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:
.....

NOTE: fabbricato profondamente alterato nel
suo impianto tipologico / rinnovato, aperture
regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio L
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio L

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: edificio isolato.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia.....

NOTE: nuova fabbricazione, aperture regolari....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio M
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio M

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: edificio isolato.....
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 1 più sottotetto.....
.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....
.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di zoccolatura.....
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: terrazzino in
falda.....
.....

NOTE: nuova fabbricazione, aperture regolari...
.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio N
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio N

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: edificio isolato.....

.....

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 1.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

.....

NOTE: nuova fabbricazione, aperture regolari....

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio O
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio O

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente e scala esterna.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a due falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: fabbricato parzialmente alterato nel suo impianto tipologico, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio P
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio P

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio e partiture in mattone a vista.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: veranda, portico.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio Q
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio Q



Foto edificio Q

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia.....

NOTE: fabbricato parzialmente alterato nel suo impianto tipologico, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio R
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio R

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:tettoia.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio S
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio S

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: edificio isolato.....

.....

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 1.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico/rinnovato.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio T
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio T

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e parziale presenza di
zoccolatura.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone,
tettoia.....

.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture irregolari...

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio U
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio U

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture irregolari....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio V
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio V

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne d'ingrasso.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture irregolari...



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio W
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio W

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture irregolari



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio X+Y+Z
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio X

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

N° PIANI FUORI TERRA: variabile da 2 a 3.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia, balconi, parziale recupero sottotetto.....

NOTE: fabbricato alterato profondamente nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



Foto edificio Y



Foto edificio Z



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 10
Edificio Aa
Ubicazione: via G. Marconi, 23/31/39



Foto edificio Aa

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente con scala esterna.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato (nuova edificazione), aperture irregolari.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 11
Fronte stradale
Ubicazione: via G. Marconi, 13



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 11
Edificio A
Ubicazione: via G. Marconi, 13



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte/fienili.....

 N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

 TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

 TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, tamponamento in legno.....

 PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

 NOTE: fabbricato parzialmente alterato nel suo impianto tipologico, aperture irregolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 11
Edificio B
Ubicazione: via G. Marconi, 13



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: variabile da 1 a 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: scala
esterna, box.....

.....

NOTE: fabbricato parzialmente alterato nel suo
impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 11
Edificio C
Ubicazione: via G. Marconi, 13



Foto edificio C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e parziale presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: portico, androne d'ingresso

NOTE: aperture regolari



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano
RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 12
Fronte stradale
Ubicazione: via G. Marconi, 7



Fronte stradale



Cortile N. 12
Edificio A
Ubicazione: via G. Marconi, 7



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a
corte/palazzina.....

N° PIANI FUORI TERRA: 3.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone.....

NOTE: aperture regolari.....



Cortile N. 12
Edificio B
Ubicazione: via G. Marconi, 7



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
con ballatoio trasparente

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico/rinnovato, aperture regolari



Cortile N. 12
Edificio C
Ubicazione: via G. Marconi, 7



Foto edificio C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
con scala esterna.....

N° PIANI FUORI TERRA: 3.....

TIPOLOGIA COPERTURA: in costruzione.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: in costruzione....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: in
costruzione.....

NOTE: in costruzione.....



Cortile N. 12
Edificio D
Ubicazione: via G. Marconi, 7



Foto edificio D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
con ballatoio trasparente

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: verande,
superfettazioni, balconi.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



Cortile N. 12
Edificio E
Ubicazione: via G. Marconi, 7



Foto edificio E

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
con ballatoio trasparente

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balconi.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....



Cortile N. 12
Edificio F
Ubicazione: via G. Marconi, 7



Foto edificio F

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: rustico / fienile

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA:

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

NOTE: in stato di abbandono



Cortile N. 12
Edificio G
Ubicazione: via G. Marconi, 7



Foto edificio G

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: edificio isolato /fienili.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, con angolo in mattoni.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone, scala esterna.....

NOTE: fabbricato profondamente alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



Cortile N. 12
Edificio H
Ubicazione: via G. Marconi, 7



Foto edificio H

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a
corte/fienili.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: fabbricato profondamente alterato nel
suo impianto tipologico, aperture
irregolari.....



Cortile N. 12
Edificio I
Ubicazione: via G. Marconi, 7



Foto edificio I

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a
corte/fienili.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, tamponamenti con alveolare
in mattoni.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: in parte il fabbricato è stato
profondamente alterato nel suo impianto
tipologico, in parte risulta in stato di abbandono,
aperture irregolari.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 13
Fronte stradale
Ubicazione: via Roma, 10



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 13
Edificio A
Ubicazione: via Roma, 10



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali.....
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:
.....

NOTE: aperture regolari.....
.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 13
Edificio B
Ubicazione: via Roma, 10



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte/fienile

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e pilastri in mattoni a vista.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE.....

NOTE:



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 14
Fronte stradale
Ubicazione: via Roma, 20



Fronte stradale



Cortile N. 14
Edificio A
Ubicazione: via Roma, 20



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

N° PIANI FUORI TERRA: 4

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e con presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone

NOTE: fabbricato profondamente alterato nel suo impianto tipologico/nuova edificazione, aperture regolari



Cortile N. 14
Edificio B
Ubicazione: via Roma, 20



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

 N° PIANI FUORI TERRA: 4.....

 TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

 TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
 con colori naturali e con presenza di zoccolatura

 PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone

 NOTE: fabbricato profondamente alterato nel
 suo impianto tipologico/nuova edificazione,
 aperture regolari.....



Foto edificio B



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 15
Fronte stradale
Ubicazione: via Roma, 32



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 15
Edificio A
Ubicazione: via Roma, 32



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 1.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 1 falda.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....
.....

NOTE:
.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 15
Edificio B
Ubicazione: via Roma, 32



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 4.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone
trasparente, tettoia.....

NOTE: aperture irregolari.....

.....

.....



Foto edificio B



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 15
Edificio C
Ubicazione: via Roma, 32



Foto edificio C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 4.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone trasparente.....

NOTE: aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 15
Edificio D
Ubicazione: via Roma, 32



Foto edificio D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 4.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone trasparente, tettoia.....

NOTE: aperture regolari.....



Foto edificio D



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 16
Fronte stradale
Ubicazione: via Roma, 58



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 16
Edificio A
Ubicazione: via Roma, 58



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente e scala esterna.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

NOTE: fabbricato parzialmente alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 16
Edificio B
Ubicazione: via Roma, 58



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: box.....

.....

NOTE: fabbricato parzialmente alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 16
Edificio C
Ubicazione: via Roma, 58



Foto edificio C



Foto edificio C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne d'ingresso.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture irregolari...



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 16
Edificio D
Ubicazione: via Roma, 58



Foto edificio D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....

.....

.....



Foto edificio D



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 17
Fronte stradale
Ubicazione: via Roma, 61



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 17
Edificio A
Ubicazione: via Roma, 61



Foto edificio A



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente e scala esterna.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne d'ingresso.....

NOTE: fabbricato parzialmente alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 17
Edificio B
Ubicazione: via Roma, 61



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 1.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: mattoni a vista...
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:
.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 17
Edificio C
Ubicazione: via Roma, 61



Foto edificio C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 1

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA:

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

.....

NOTE: in stato di abbandono

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 17
Edificio D
Ubicazione: via Roma, 61



Foto edificio D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 1

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA:

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

.....

NOTE: in stato di abbandono

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 17
Edificio E
Ubicazione: via Roma, 61



Foto edificio E

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

 N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

 TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

 TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, con presenza di zoccolatura

 PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne d'ingresso.....

 NOTE: aperture irregolari.....



Foto edificio E



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 17
Edificio F
Ubicazione: via Roma, 61



Foto edificio F

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 3.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, con presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone, scalini di accesso al piano rialzato, androne d'ingresso, tettoia.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



Foto edificio F



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 17
Edificio G
Ubicazione: via Roma, 61



Foto edificio G

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, con presenza di zoccolatura
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:
.....

NOTE: aperture irregolari.....
.....
.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 18
Fronte stradale
Ubicazione: via Roma, 53



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 18
Edificio A
Ubicazione: via Roma, 53



Foto edificio A



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, con partiture in mattoni a
vista

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne
d'ingresso, scala esterna

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico, aperture regolari.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 18
Edificio B
Ubicazione: via Roma, 53



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, presenza di zoccolatura.....
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne
d'ingresso.....
.....

NOTE:.....
.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 18
Edificio C
Ubicazione: via Roma, 53



Foto edificio C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di zoccolatura

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: scala
esterna.....

.....

NOTE: fabbricato parzialmente alterato nel suo
impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 18
Edificio D
Ubicazione: via Roma, 53



Foto edificio D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture regolari



Foto edificio D



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 19
Fronte stradale
Ubicazione: via Roma, 49



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 19
Edificio A
Ubicazione: via Roma, 49



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2 più sopralzo.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: veranda,
scalini di accesso al piano rialzato, androne
d'ingresso, tettoia.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 19
Edificio B
Ubicazione: via Roma, 49



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: rivestimento e presenza di zoccolatura.....
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....
.....
.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 19
Edificio C
Ubicazione: via Roma, 49



Foto edificio C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte,
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2 più sopralzo.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, presenza di zoccolatura
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: portico
d'ingresso, tettoia, abbaini, balcone.....
.....


NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....
.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 20
Fronte stradale
Ubicazione: via Roma, 17/37



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 20
Edificio A
Ubicazione: via Roma, 17/37



Foto edificio A



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

N° PIANI FUORI TERRA: 3 più sopralzo

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture regolari



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 20
Edificio B
Ubicazione: via Roma, 17/37



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone,
androne d'ingresso.....

.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture irregolari...

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 20
Edificio C
Ubicazione: via Roma, 17/37



Foto edificio C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone

.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture irregolari...

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 20
Edificio D
Ubicazione: via Roma, 17/37



Foto edificio D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone, tettoia

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari



Foto edificio D



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 21
Fronte stradale
Ubicazione: Via C. B. Cavour, 6



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 21
Fabbricato A
Ubicazione: Via C. B. Cavour, 6



Foto fabbricato A



Foto fabbricato A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: edificio isolato

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone, veranda.....

.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 21
Fabbricato B
Ubicazione: Via C. B. Cavour, 6



Foto fabbricato B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: fienile.....
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, tamponamenti ad alveare in mattoni.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:
.....

NOTE: aperture irregolari.....
.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 21
Fabbricato C
Ubicazione: Via C. B. Cavour, 6



Foto fabbricato C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a
corte/fienili.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con alcune ripartizioni in mattoni a vista.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone,
.....

NOTE: fabbricato parzialmente alterato nel suo
impianto tipologico/rinnovato, box.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 21
Fabbricato D
Ubicazione: Via C. B. Cavour, 6



Foto fabbricato D



Foto fabbricato D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a
corte/fienili.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con alcune partizioni in mattoni a vista.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone,
.....

NOTE: fabbricato parzialmente alterato nel suo
impianto tipologico/rinnovato.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 21
Fabbricato E
Ubicazione: Via C. B. Cavour, 6



Foto fabbricato E



Foto fabbricato E

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: edificio isolato

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura, marcapiano.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone, veranda

.....

NOTE: il fabbricato risulta in parte rinnovato e in parte alterato nel suo impianto tipologico.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 21
Fabbricato F
Ubicazione: Via C. B. Cavour, 6



Foto fabbricato F

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone, tettoia, superfetazione.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 21
Fabbricato G
Ubicazione: Via C. B. Cavour, 6



Foto fabbricato G

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio.....

 N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

 TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

 TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali

 PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia.....

 NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



Foto fabbricato G



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 21
Fabbricato H
Ubicazione: Via C. B. Cavour, 6



Foto fabbricato H

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: edificio isolato
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....
.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali
.....
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone, tettoia, superfetazioni.....
.....
.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....
.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 21
Fabbricato I
Ubicazione: Via C. B. Cavour, 6



Foto fabbricato I

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: fabbricato isolato

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 3.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, con presenza di zoccolatura

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone,
scalini di accesso al piano rialzato,
tettoia.....

NOTE: aperture regolari.....

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 21
Fabbricato L
Ubicazione: Via C. B. Cavour, 6



Foto fabbricato L

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: edificio
isolato/fienile.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio e
tamponamento in legno.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

NOTE: in stato di abbandono.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 21
Fabbricato M
Ubicazione: Via C. B. Cavour, 6



Foto fabbricato M

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone,
tettoia, veranda.....

.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 21
Edificio N
Ubicazione: Via C. B. Cavour, 6



Foto edificio N

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 3.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, con presenza di zoccolatura
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....
.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....
.....
.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 22
Fronte stradale
Ubicazione: Piazza A. Moro, 16



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 22
Fabbricato A
Ubicazione: Piazza A. Moro, 16



Foto fabbricato A



Foto fabbricato A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: variabile da 2 a 3-.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone,
terrazza.....

.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico/rinnovato, aperture regolari.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 22
Fabbricato B
Ubicazione: Piazza A. Moro, 16



Foto fabbricato B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia.....

.....

NOTE:

.....

.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 23
Fronte stradale
Ubicazione: C.so Italia, 15



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 23
Fabbricato A
Ubicazione: C.so Italia, 15



Foto fabbricato A




Foto fabbricato A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA:

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne d'ingresso

NOTE:



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 24
Fronte stradale
Ubicazione: C.so Italia, 14



Foto ingresso



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 24
Fabbricato A
Ubicazione: C.so Italia, 14



Foto fabbricato A



Foto fabbricato A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balconi con struttura lignea.....

NOTE:



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 24
Fabbricato B
Ubicazione: C.so Italia, 14



Foto fabbricato B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone,
scala esterna.....

.....

NOTE: fabbricato parzialmente rinnovato,
aperture irregolari.....

.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 25
Fronte stradale
Ubicazione: C.so Italia, 3



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 25
Fabbricato A
Ubicazione: C.so Italia, 3



Foto fabbricato A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone

.....

NOTE: fabbricato in fase di rinnovamento,
aperture irregolari.....

.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 26
Fronte stradale
Ubicazione: Via E. Toti, 7



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 26
Fabbricato A
Ubicazione: Via E. Toti, 7



Foto fabbricato A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e con presenza di zoccolatura

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone
trasparente.....

.....

NOTE: aperture regolari.....

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 26
Fabbricato B
Ubicazione: Via E. Toti, 7



Foto fabbricato B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente con scala esterna.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico / rinnovato, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 26
Fabbricato C
Ubicazione: Via E. Toti, 7



Foto fabbricato C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte....

.....

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 3.....

.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: scala esterna

.....

.....

NOTE: aperture regolari.....

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 26
Fabbricato D
Ubicazione: Via E. Toti, 7



Foto fabbricato D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio,
presenza di zoccolatura, marcapiano

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia,

NOTE: aperture regolari.



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 26
Fabbricato E
Ubicazione: Via E. Toti, 7



Foto fabbricato E

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio,
presenza di zoccolatura

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

.....

NOTE:

.....


.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 27
Fronte stradale
Ubicazione: Via E. Toti, 15



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 27
Fabbricato A
Ubicazione: Via E. Toti, 15



Foto fabbricato A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 27
Fabbricato B
Ubicazione: Via E. Toti, 15



Foto fabbricato B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con scala esterna.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, con presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture irregolari...



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 27
Fabbricato C
Ubicazione: Via E. Toti, 15



Foto fabbricato C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 3.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

.....

NOTE: aperture regolari.....

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 27
Fabbricato D
Ubicazione: Via E. Toti, 15



Foto fabbricato D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone,
androne d'ingresso.....

.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico / rinnovato, aperture irregolari.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 27
Fabbricato E
Ubicazione: Via E. Toti, 15



Foto fabbricato E

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio e
mattoni a vista in alcune parti.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

.....

NOTE: fabbricato parzialmente rinnovato,
aperture irregolari.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 27
Fabbricato F
Ubicazione: Via E. Toti, 15



Foto fabbricato F

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: fabbricato isolato con scala esterna e ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio ...

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

NOTE: fabbricato degradato.....



Foto fabbricato F



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 27
Fabbricato G
Ubicazione: Via E. Toti, 15



Foto fabbricato G

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 1.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 1 falda.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, con presenza di zoccolatura..

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

.....

NOTE: aperture regolari.....

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 27
Fabbricato H
Ubicazione: Via E. Toti, 15



Foto fabbricato H



Foto fabbricato H

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: fabbricato isolato

.....

N° PIANI FUORI TERRA: variabile da 2 a 3

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali con presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: sopralzo

.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture regolari.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 27
Fabbricato I
Ubicazione: Via E. Toti, 15



Foto fabbricato I

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: fabbricato isolato

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: veranda

.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico / rinnovamento, aperture irregolari.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 27
Fabbricato L
Ubicazione: Via E. Toti, 15



Foto fabbricato L

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: fabbricato isolato

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali con presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

NOTE:



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 28
Fronte stradale
Ubicazione: Via E. Toti, 25



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 28
Fabbricato A
Ubicazione: Via E. Toti, 25



Foto fabbricato A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente con scala esterna.....

N° PIANI FUORI TERRA: variabile da 2 a 3 piani, con recupero sottotetto.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, con presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia e abbaini, balconi.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico aperture irregolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 28
Fabbricato B
Ubicazione: Via E. Toti, 25



Foto fabbricato B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente e con scala esterna.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, con presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 28
Fabbricato C
Ubicazione: Via E. Toti, 25



Foto fabbricato C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone.....

.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico aperture irregolari.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 28
Fabbricato D
Ubicazione: Via E. Toti, 25



Foto fabbricato D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 3.....

.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia
balconi

.....

NOTE:

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 28
Fabbricato E
Ubicazione: Via E. Toti, 25



Foto fabbricato E

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: fabbricato isolato
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....
.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura
.....
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone.....
.....
.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico, aperture irregolari.....
.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 28
Fabbricato F
Ubicazione: Via E. Toti, 25



Foto fabbricato F

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, presenza di zoccolatura.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture irregolari...

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 28
Fabbricato G
Ubicazione: Via E. Toti, 25



Foto fabbricato G

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....
.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio,
rivestimento.....
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:
.....
.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture irregolari...
.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 28
Fabbricato H
Ubicazione: Via E. Toti, 25



Foto fabbricato H

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: rustico / fienile

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a due falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA:

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:


NOTE:



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 29
Fronte stradale
Ubicazione: Via E. Toti, 35



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 29
Fabbricato A
Ubicazione: Via E. Toti, 35



Foto fabbricato A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: box,
balcone.....

.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 29
Fabbricato B
Ubicazione: Via E. Toti, 35



Foto fabbricato B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia,
balcone, veranda.....

.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico, aperture irregolari.....

.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 30
Fronte stradale
Ubicazione: Via E. Toti, 47



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 30
Fabbricato A
Ubicazione: Via E. Toti, 47



Foto fabbricato A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente con scala esterna.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia, androne d'ingresso.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico, aperture irregolari.....



Foto fabbricato A



Foto fabbricato A



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 30
Fabbricato B
Ubicazione: Via E. Toti, 47



Foto fabbricato B



Foto fabbricato B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture irregolari...



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 30
Fabbricato C
Ubicazione: Via E. Toti, 47



Foto fabbricato C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 30
Fabbricato D
Ubicazione: Via E. Toti, 47



Foto fabbricato D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: rustico / fienile

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA:

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto

tipologico

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 30
Fabbricato E
Ubicazione: Via E. Toti, 47



Foto fabbricato E

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: fabbricato isolato / palazzina.....

N° PIANI FUORI TERRA: 3.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia, balcone.....

NOTE:



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 30
Fabbricato F
Ubicazione: Via E. Toti, 47



Foto fabbricato F

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: rustico / fienile

 N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

 TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

 TIPOLOGIA DELLA FACCIATA:

 PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

 NOTE: in stato di abbandono.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 31
Fronte stradale
Ubicazione: Via E. Toti, 59



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 31
Fabbricato A
Ubicazione: Via E. Toti, 59



Foto fabbricato A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con scala esterna.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture regolari



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 31
Fabbricato B
Ubicazione: Via E. Toti, 59



Foto fabbricato B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e con presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

NOTE: fabbricato alterato parzialmente nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture regolari, il ballatoio è in parte trasparente, in parte in muratura.....



Foto fabbricato B



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 31
Fabbricato C
Ubicazione: Via E. Toti, 59



Foto fabbricato C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: rustico / fienile

 N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

 TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

 TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
 con colori naturali.....

 PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

 NOTE: fabbricato alterato parzialmente nel suo
 impianto tipologico/rinnovato.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 32
Fronte stradale
Ubicazione: Via E. Toti, 36/52



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 32
Fabbricato A
Ubicazione: Via E. Toti, 36/52



Foto fabbricato A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture irregolari...



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 32
Fabbricato B
Ubicazione: Via E. Toti, 36/52



Foto fabbricato B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e con presenza di zoccolatura

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone.....

.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 32
Fabbricato C
Ubicazione: Via E. Toti, 36/52



Foto fabbricato C



Foto fabbricato C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e con presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone, tettoia

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 32
Fabbricato D
Ubicazione: Via E. Toti, 36/52



Foto fabbricato D



Foto fabbricato D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

 N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

 TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

 TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
 con colori naturali e con presenza di zoccolatura

 PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone.....

 NOTE: fabbricato rinnovato, aperture irregolari...



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 32
Fabbricato E
Ubicazione: Via E. Toti, 36/52



Foto fabbricato E

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di mattoni a vista

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone,
androne d'ingresso.....

.....

NOTE: fabbricato rinnovato.....

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 32
Fabbricato F
Ubicazione: Via E. Toti, 36/52



Foto fabbricato F

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone.....
.....
.....

NOTE: nuova edificazione.....
.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 32
Fabbricato G
Ubicazione: Via E. Toti, 36/52



Foto fabbricato G

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: rustico / fienile

 N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

 TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

 TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, con partiture verticali in mattoni.....

 PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

 NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 32
Fabbricato H
Ubicazione: Via E. Toti, 36/52



Foto fabbricato H

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte....

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2 più sopralzo.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e parziale presenza di
zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone

.....

.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico/rinnovato.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 32
Fabbricato I
Ubicazione: Via E. Toti, 36/52



Foto fabbricato I



Foto fabbricato I

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: rustico / fienile.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, con partiture verticali in mattoni.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: in alcune parti il fabbricato è stato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, in altre risulta in stato di abbandono.....



Foto fabbricato I



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 32
Fabbricato L
Ubicazione: Via E. Toti, 36/52



Foto fabbricato L



Foto fabbricato L

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con scala esterna.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e con presenza di zoccolatura
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....
.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....
.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 32
Fabbricato M
Ubicazione: Via E. Toti, 36/52



Foto fabbricato M



Foto fabbricato M

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente e scala esterna.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, con parziale zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne d'ingresso.....

NOTE: aperture irregolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 32
Fabbricato N
Ubicazione: Via E. Toti, 36/52



Foto fabbricato N

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, con presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 32
Fabbricato O
Ubicazione: Via E. Toti, 36/52



Foto fabbricato O

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone.....

.....

.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 32
Fabbricato P
Ubicazione: Via E. Toti, 36/52



Foto fabbricato P

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....
.....
N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....
.....
TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....
.....
.....
TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali
.....
PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone,
tettoia e superfetazioni.....
.....
NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....
.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 33
Fronte stradale
Ubicazione: Via G. Agnesi, 105



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 33
Fabbricato A
Ubicazione: Via G. Agnesi, 105



Foto fabbricato A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: rustico / fienile.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: in alcune parti fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 33
Fabbricato B
Ubicazione: Via G. Agnesi, 105



Foto fabbricato B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....
.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....
.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 33
Fabbricato C
Ubicazione: Via G. Agnesi, 105



Foto fabbricato C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: rustico / fienile

 N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

 TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

 TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
 con colori naturali.....

 PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

 NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
 tipologico/rinnovato.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 33
Fabbricato D
Ubicazione: Via G. Agnesi, 105



Foto fabbricato D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture irregolari...

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 33
Fabbricato E
Ubicazione: Via G. Agnesi, 105



Foto fabbricato E



Foto fabbricato E

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente e scala esterna

 N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

 TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

 TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

 PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

 NOTE: fabbricato alterato parzialmente nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 33
Fabbricato F
Ubicazione: Via G. Agnesi, 105



Foto fabbricato F



Foto fabbricato F

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne d'ingresso, tettoia.....

NOTE: aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 33
Fabbricato G
Ubicazione: Via G. Agnesi, 105



Foto fabbricato G



Foto fabbricato G

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balconi

NOTE: aperture regolari



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 34
Fronte stradale
Ubicazione: Via G. Agnesi, 64



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 34
Fabbricato A
Ubicazione: Via G. Agnesi, 64



Foto fabbricato A



Foto fabbricato A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente e scala esterna

N° PIANI FUORI TERRA: variabile da 2 a 3.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne d'ingresso, balconi, loggie, tettoia.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 34
Fabbricato B
Ubicazione: Via G. Agnesi, 64



Foto fabbricato B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente

N° PIANI FUORI TERRA: 3.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: aperture regolari, fabbricato rinnovato.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 34
Fabbricato C
Ubicazione: Via G. Agnesi, 64



Foto fabbricato C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 1 falda.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia, box...

.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 34
Fabbricato D
Ubicazione: Via G. Agnesi, 64



Foto fabbricato D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali e presenza di zoccolatura

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: scala
esterna.....

.....

NOTE: aperture regolari.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 34
Fabbricato E
Ubicazione: Via G. Agnesi, 64



Foto fabbricato E

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte con ballatoio trasparente

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 35
Fronte stradale
Ubicazione: Via G. Agnesi, 95



Fronte stradale



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 35
Fabbricato A
Ubicazione: Via G. Agnesi, 95



Foto fabbricato A



Foto fabbricato A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, marcapiano, cornici in cemento e presenza di zoccolatura

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone.....

.....

NOTE: aperture regolari.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 35
Fabbricato B
Ubicazione: Via G. Agnesi, 95



Foto fabbricato B



Foto fabbricato B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone.....

.....

NOTE: aperture regolari.....

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 35
Fabbricato C
Ubicazione: Via G. Agnesi, 95



Foto fabbricato C



Foto fabbricato C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 3.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone.....

.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
tipologico/rinnovato, aperture regolari.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 35
Fabbricato D
Ubicazione: Via G. Agnesi, 95



Foto fabbricato D

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 3.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia.....

.....

NOTE:

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 35
Fabbricato E
Ubicazione: Via G. Agnesi, 95



Foto fabbricato E

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

 N° PIANI FUORI TERRA: 3.....

 TIPOLOGIA COPERTURA: a 2 falde

 TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
 con colori naturali e presenza di zoccolatura.....

 PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone,
 tettoia, terrazza.....

 NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto
 tipologico/rinnovato, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cortile N. 35
Fabbricato F
Ubicazione: Via G. Agnesi, 95



Foto fabbricato F

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 3

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a due falde

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio,
con colori naturali

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne
d'ingresso, tettoia.....

.....

NOTE: aperture regolari.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cascina Bertacciola di Sotto N. 36
Fabbricato A
Ubicazione: Via Bertacciola, 152



Foto edificio A (fronte stradale)



Foto edificio A (fronte stradale)

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte/cascina.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturale, marcapiano e partitura in mattoni a vista

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: aperture irregolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cascina Bertacciola di Sopra N. 36
Fabbricato B
Ubicazione: Via Bertacciola, 152



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte/fienile.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: tamponamento con alveolare in mattoni

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE:.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Cascina Bertacciola di Sopra N. 36
Fabbricato C
Ubicazione: Via Bertacciola, 152



Foto edificio C



Foto edificio C

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: a intonaco liscio con colori naturali.....

.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: tettoia

.....

NOTE: aperture regolari.....

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Villa Biffi N. 37
Fabbricato A+B
Ubicazione: Via Mombellino, 3



Foto edificio A



Foto edificio B

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: edificio
isolato/villa/fienile.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA:.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: in stato di abbandono.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Villa Tanzi N. 38
Fabbricato A
Ubicazione: Corso Milano, 38



Foto edificio A (fronte stradale)



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: edificio
isolato/villa.....

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 3.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, presenza di zoccolatura,
marcapiano in cemento, rivestimento angolare
in pietra.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone,
androne d'ingresso, torretta.....

.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Edificio N. 39
Fabbricato A+B+C+D
Ubicazione: Via Mameli angolo Via Stoppani



Foto edificio A (fronte stradale)



Foto edificio B (fronte stradale)

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a cortina.....

N° PIANI FUORI TERRA: variabile da 2 a 3.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA intonaco liscio con colori naturali, presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: fabbricato parzialmente rinnovato, aperture regolari.....



COMUNE DI BOVISIO MASCIAGO
Provincia di Milano

RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Edificio N. 39
Fabbricato A+B+C+D
Ubicazione: Via Mameli angolo Via Stoppani



Foto edificio C (fronte stradale)



Foto edificio D (fronte stradale)



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Edificio N. 40
Fabbricato A
Ubicazione: Via Bonaparte, 9



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: edificio
isolato/villa.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, presenza di zoccolatura
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: terrazza,
portico, torretta.....

NOTE: fabbricato parzialmente rinnovato,
aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Palazzo Scotti (palazzo Comunale) N. 41
Fabbricato A
Ubicazione: Piazza Biraghi, 3



Foto edificio A (fronte stradale)

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: edificio isolato.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, presenza di zoccolatura, vetrata.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Villa Zari N. 42
Fabbricato A
Ubicazione: Corso Italia, 8



Fronte stradale



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: villa.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, cementi decorativi.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone,
terrazza portico d'ingresso.....

NOTE:.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Villa Sanzoni - Mariani - Compostella N. 43
Fabbricato A
Ubicazione: Via Padre Monti, 19



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: villa.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, presenza di zoccolatura.....
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: terrazza.....
.....

NOTE:.....
.....
.....



Foto giardino





RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Villa Gaetana Agnesi N. 44
Fabbricato A
Ubicazione: Via G. Agnesi, 54 / Via priv. Petrarca



Foto edificio A (fronte stradale)



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: fabbricato isolato...

N° PIANI FUORI TERRA:

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, presenza di zoccolatura, cementi decorativi mattoni a vista.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:.....

NOTE: fabbricato parzialmente rinnovato.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Chiesetta di San Martino N. 45
Fabbricato A
Ubicazione: Piazza San Martino



Foto edificio A

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: fabbricato isolato...
.....

N° PIANI FUORI TERRA:
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, architrave, timpano, lesene, campanile.....
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:
.....

NOTE: edificio rinnovato.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Edificio N. 46
Fabbricato A
Ubicazione: Piazza Biraghi / Piazza A. Moro, 8 / Via Marconi, 14 / Via Cavour,1



Foto edificio A (fronte stradale)



Foto edificio B (fronte stradale)

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, parziale presenza di zoccolatura.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone, androne d'ingresso.....

NOTE: fabbricato alterato nel suo impianto tipologico/rinnovato, aperture irregolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Edificio N. 47
Fabbricato A
Ubicazione: Piazza A. Moro, 2



Foto edificio A (fronte stradale)

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte....

.....

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, presenza di zoccolatura,
marcapiano.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne
d'ingresso.....

.....

NOTE: aperture regolari.....

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Edificio N. 48
Fabbricato A
Ubicazione: Via Bonaparte, 19-23



Foto edificio A (fronte stradale)

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a cortina..

.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, presenza di zoccolatura, marcapiano.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE:

.....

NOTE: aperture regolari.....

.....

.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Edificio N. 49
Fabbricato A
Ubicazione: Via Vittorio Veneto, 14



Foto edificio A (fronte stradale)

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: edificio isolato/villa

N° PIANI FUORI TERRA: 2

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, presenza di zoccolatura, marcapiano

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: terrazza, porticato

NOTE: aperture regolari



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Edificio N. 50
Fabbricato A
Ubicazione: Corso Milano, 49



Foto edificio A (fronte stradale)

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a cortina..

N° PIANI FUORI TERRA: 3.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Edificio N. 51
Fabbricato A
Ubicazione: Corso Milano, 50-52



Foto edificio A (fronte stradale)

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a cortina..
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, presenza di zoccolatura,
marcapiano, cornice in cemento
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone
.....
.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....
.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Edificio N. 52
Fabbricato A
Ubicazione: Via Bertacciola, 2



Foto edificio A (fronte stradale)

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: edificio isolato.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne
d'ingresso.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Edificio N. 53
Fabbricato A
Ubicazione: Via Bertacciola, 12



Foto edificio A (fronte stradale)

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: edificio isolato.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio con colori naturali, presenza di zoccolatura

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: androne d'ingresso.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Edificio N. 54
Fabbricato A+B
Ubicazione: Via G. Agnesi, 81/83



Foto edificio A (fronte stradale)



Foto edificio B (fronte stradale)

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte....
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....
.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, presenza di zoccolatura
.....
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: balcone,
scalini di accesso, tettoia.....
.....
.....

NOTE: fabbricato rinnovato, aperture regolari.....
.....
.....



RILIEVO DEI FABBRICATI NELLA CINTA STORICA

Edificio N. 55
Fabbricato A
Ubicazione: Via O. Radice,1



Foto edificio A (fronte stradale)



Foto edificio A (fronte stradale)

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL FABBRICATO

TIPOLOGIA COSTRUZIONE: impianto a corte...
.....
.....

N° PIANI FUORI TERRA: 2.....
.....
.....

TIPOLOGIA COPERTURA: a falde.....
.....
.....

TIPOLOGIA DELLA FACCIATA: intonaco liscio
con colori naturali, presenza di zoccolatura
.....

PRESENZA DI ALTRE TIPOLOGIE: portone
d'ingresso.....
.....

NOTE: aperture regolari.....
.....
.....